

OPINIA NR 1BS/02/23

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku administrowanym przez:

CENTRUM KULTURY I REKREACJI BORNE SULINOWO
78-449 BORNE SULINOWO , ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 21

położonym w: **Świetlica w Radaczu - Radacz 21A**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego **Łukasz Naumiak** w celu:

- ~~1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie~~
- ~~2. Ustalenia prawidłowości podłączeń~~
- ~~3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń~~
4. Opinia do celów projektowych
- ~~5.~~

UWAGA: po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.

Sprawdzono przewody kominowe do celów projektowych.

Podłączenia do przewodów kominowych są tak jak zaznaczono na szkicu roboczym na drugiej stronie opinii.

Komin I – brak dojścia do wylotów przewodów kominowych ponad dachem. Nie dokonano sprawdzenia drożności i długości przewodów kominowych. Przewody kończą się na wysokości podłączenia wentylacji. Wyloty przewodów wentylacyjnych otwarte z góry – otworzyć bocznie na przestrzał lub zamontować nasady stalowe na ich wyloty. Wykonać wejście na dach w części której znajdują się komin nr 1 i wykonać kontrole przewodów kominowych.

Komin II – Zły stan komina ponad dachem – do przebudowy. W trakcie przebudowy otworzyć wyloty przewodów wentylacyjnych bocznie na przestrzał lub zamontować nasady stalowe na ich wylotach. W przypadku chęci wykorzystania przewodu dymowego nr 7 na przewód wentylacyjny należy go oczyścić mechanicznie i zamontować wkład kominowy.

Uwagi – wykonać wejście na dach w celu kontroli i czyszczenia przewodów kominowych.

Opinię sporządzono w oparciu o ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz. U. nr89 poz. 414), ustawę o Ochronie P. Poż. Z dnia 27.08.1991r. (Dz. U. nr81 poz.351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. nr92 poz. 460)

Opinie sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem 1 egz. dla usługodawcy i usługobiorcy


Potwierdzenie odbioru opinii

MISTRZ KOMINIARSKI
ŁUKASZ NAUMIAK
NR. REJ. 533

.....
Data

.....
Podpis odbiorcy

.....
OPINIODAWCA/UPRAWNIONY
MISTRZ KOMINIARSTWA



Przekroje przewodów kominowych (okrągłe):
 I - brak wejścia na dach - nie sprawdzono
 (orientacyjny przekrój $\phi 150$)
 Wyloty z kształtek ceramicznych.

II

5 - ok. 38/20 cm przy wylocie
 6 - ok. 38/20 cm przy wylocie
 7 - ok. 24/45 cm przy wylocie.


Długości przewodów kominowych (długość):

I - brak wejścia na dach - nie sprawdzono

II

5 - ok. 16,5 m
 6 - ok. 12,5 m
 7 - ok. 18 m.

ulica



kocioł CO na opał stały kotłownia piwnica

Rysunek orientacyjny

MISTRZ KOMINIARSKI
 LUKASZ NAUMIAK
 NR. REJ. 533